



Návod na složení dřevěného pákového lisu na sýr 🌿



Obsah balení:

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující části:

1. **2× boční svíslé sloupky**
2. **2× vodorovná příčka**
3. **1× základní deska (podstava)**
4. **Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky, dřevěné kolíky – dle provedení)**

Doporučeno dokoupit:

- Lisovací desku (např. plastovou nebo dřevěnou), která rovnoměrně rozloží tlak z páky na sýr ve formě.
- Lisovací formu



Krok za krokem podle fotografie produktu na <https://www.tomscheese.cz/Lis-na-syr-pakovy-dreveny-d156.htm>

1. Připevnění svíslého sloupku k podstavě

- Umístěte **základní desku** na rovný pracovní povrch.
- Postavte **dva boční sloupky** kolmo na základnu – otvory pro příčky musí směřovat dovnitř.
- Pevně ho připevněte ke spodní desce pomocí **šroubů** podle fotografie produktu – tvoří nosnou část lisu

2. Vložení příčky

- Vložte **vodorovnou pohyblivou příčku** mezi vrchní části sloupků do připravených otvorů.
- Přichyťte

3. Nasazení pákové příčky

- Do spodní úrovně příčných otvorů ve sloupcích vložte **pohyblivou příčku – páku**.
- Páka by měla být volně otočná kolem osy, ale pevně držet v bočních sloupcích.
- Při lisování se jedním koncem zatěžuje a druhý konec tlačí na sýr.

4. Umístění lisovací formy

- Doprostřed základní desky položte **formu se sýřeninou**. (ideálně na tácu, aby odkapávající syrovátka nepřišla do kontaktu s lisem)
- Na ni doporučujeme položit **lisovací desku**, která zajistí rovnoměrný tlak od páky.



Dokončení:

- Ujistěte se, že všechny části jsou pevně spojené a páka se hladce pohybuje.
- Horní páka musí směřovat kolmo dolů nad střed lisovací formy.



Doporučení:

- Používejte lis na **pevné, rovné ploše**.
- Dřevěné části lze ošetřit **potravinářským olejem** pro delší životnost.
- Po každém použití očistěte a nechte lis důkladně vyschnout.

Bezpečnostní pokyny pro dřevěný pákový lis na sýr



1. Před použitím

- **Přečtěte si celý návod** k obsluze ještě před prvním použitím.
- Ujistěte se, že všechny části (páka, rám, lisovací deska) jsou **pevně spojeny a nepoškozené**.
- Používejte lis pouze na **pevné a rovné pracovní ploše**.

2. Během lisování

- **Nevkládejte ruce pod lisovací desku** nebo k mechanismu během používání.
- Páku **stlačujte pomalu a rovnoměrně**. Při náhlém nebo silovém stlačení může dojít k prasknutí dřevěných částí.
- Nikdy nepřekračujte **doporučený tlak** – lis není určen k extrémnímu zatížení.
- Ujistěte se, že **lisovací nádoba** (forma) je správně vycentrována pod deskou.
- Při vyšší zátěži doporučujeme lisovací desku pevně upevnit k pracovnímu stolu pro zajištění stability a bezpečnosti.
- Nepřekračujte maximální doporučenou zátěž 20 kg.

3. Údržba a kontrola

- Po každém použití lis **očistěte vlhkým hadříkem**, neponořujte jej do vody.
- Dřevo chraňte před **nadměrnou vlhkostí a přímým sluncem**, aby nedošlo ke zkroucení nebo popraskání.
- Pravidelně kontrolujte:
 - opotřebení čepů nebo spojů,
 - uvolnění šroubů nebo kolíků,
 - **praskliny v konstrukci nebo páce**.
- V případě poškození lis **okamžitě přestaňte používat**.

4. Hygiena

- Používejte lis vždy na **čistém pracovním povrchu**.
- Všechny části, které přijdou do kontaktu se sýrem, před použitím důkladně **vyčistěte a vysušte**.
- Přírodní dřevo je porézní – **nepoužívejte agresivní čisticí prostředky**, aby nedošlo k absorpci chemikálií.

5. Bezpečnost při skladování

- Uchovávejte lis na suchém, **větraném místě mimo dosah dětí**.
- Skladujte lis složený tak, aby na něj **nebyl vyvíjen tlak**, a aby nedošlo k deformaci dřeva.